

Příloha č. 2.1 dokumentu

Fotografie č. 1 Zatékání



Fotografie č. 2 Prasklé odpadní potrubí ve strojovně vzduchotechniky



Fotografie č. 3 Oprava zkorodovaných podpěr vířivek



Fotografie č. 4 Oprava dna bazénu




Fotografie č. 5 Oprava schodiště hotel



Fotografie č. 6 Oprava hlavního přívodu vody



Fotografie č. 7 „Časovaná bomba“ ve formě zoxidovaných trubek vratných trysek venkovního bazénu



Fotografie č. 8 Prasklé odpadní potrubí pánské sprchy



Fotografie č. 9 Zatékání střechou do sauny




Fotografie č. 10 Odlepení podlahy WC malý bazén




Fotografie č. 11 Ztrouchnivělá konstrukce potírny sauny



Fotografie č. 12 Prasklé potrubí vířivky a následné zahoření rozvaděče



Fotografie č. 13 Prasklé odpadní potrubí sprchy (sportovní hala), VIP místnost, hotel pokoje 5, 6



Fotografie č. 14 Prasklé odpadní potrubí sauny

