

Odtoková zkouška u lodžie u bytu č. 2, čp. 17, Špitálská ulice, Příbram I

Dne 14.3.2022 na základě usnesení RM č. 0151/2022 ze dne 21.2.2022 a dodatku č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020, podepsaného dne 11.3.2022, zhotovitel díla (Stavební úpravy – zateplení řadových domů čp. 15-18 v Příbrami I), EUbuilding, provedl poslední, odtokovou zkoušku na lodžii u bytu č. [REDACTED], čp. 17, Špitálská ulice, Příbram I.

Přítomni:

Jednatel firmy EUbuilding, a.s. - p. [REDACTED] + 2 zaměstnanci firmy

Zástupce OIRM MěÚ Příbram – Ing. B. [REDACTED] P. [REDACTED]

Vedoucí MĚRK – Ing. S. [REDACTED] P. [REDACTED]

TDS na stavbě – Ing. N. [REDACTED] J. [REDACTED]

Nájemci bytu č. [REDACTED] – manželé [REDACTED]

Čas zahájení odtokové zkoušky: 14.3.2022, 11. 15 hod

Ukončení odtokové zkoušky: 14.3.2022, 12.15 hod

Průběh odtokové zkoušky:

Odtoková zkouška byla provedena požadovaným postupem objednatele – města Příbram, výpust lodžie byla „ucpána“ a na lodžii byla nalita voda do výšky cca 2 cm. Po odstranění „ucpávky“ z větší části voda odtekla skrze výpust (chrlič) ven, na chodník před budovou. První řada dlaždic od balkonových dveří byla již při stavbě „vyspádována“ tak, že voda nezatékala do balkonových dveří ani se zde nezadržovala a odtekla. V ploše lodžie částečně voda zůstala. Dle manželů Veseckých však nikdy při deštích k většímu množství vody do lodžie nenapršelo. Z odtokové zkoušky byl pořízen videozáznam a foto. Vlastní výpust z lodžie byla opravena – za použití tmelu kolem vlastního chrliče, aby nedocházelo k zatečení vody do izolantu. Provedení odtokové zkoušky a oprava kolem chrliče jde na náklady zhotovitele.

V Příbrami dne 14.3.2022

p. Č. [REDACTED] CZ 24179876
EUbuilding, a.s.

Ing. S. [REDACTED] P. [REDACTED]
Vedoucí MĚRK

Nájemce bytu č. [REDACTED], čp. 17, Příbram I

Ing. B. [REDACTED] P. [REDACTED]
OIRM MěÚ Příbram

Ing. N. [REDACTED] J. [REDACTED]
TDS