



HZSSX00EXHBG



## Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Příbram

Školní 70, 261 01 Příbram

Č. j.: HSKL- 6470-2/2023 - PB

Počet stran: 1

Počet příloh: 0

Adresát:

Vyřizuje: mjr. Mgr. Kristýna Vojtíšková

Tel.:

E-mail:

Datum: 4. 8. 2023

### SDĚLENÍ

**Název stavby:**

Realizace energetických úspor, Příbram I/15-18

**Místo stavby:**

Příbram I/15-18, 261 01 Příbram

k.ú.: Příbram

**Stavebník:**

Město Příbram, IČO 00243132

Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram (dále jen „HZS Středočeského kraje“) obdržel dne 2.8.2023 Vaše podání, věcně označené jako „Žádost o vydání stanoviska k PBR“ ke stavbě „Realizace energetických úspor, Příbram I/15-18“. V dané věci Vám sdělujeme následující. Vzhledem k tomu, že dotčené stavební úpravy v rámci řešené stavby nepodléhají stavebnímu řízení ze strany Stavebního úřadu a územního plánování města Příbram, nevykonává se státní požární dozor v rozsahu s § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

**plk. Ing. Tomáš Horvát Ph.D.**

ředitel územního odboru Příbram

úřední osoba

Tel.: 950 831 011

E-mail: podatelna.ph@szs.jzser.cz

Datová schránka: h5jhqa7

IČO: 70885371

Číslo účtu: 19-8609881 0710

## Požárně bezpečnostní řešení - DODATEK

Název stavby : Realizace energetických úspor  
Místo stavby: Příbram I/15 - 18  
Investor: Město Příbram

### Úvod

Navrženými úpravami stávajícího objektu bytových domů v ulici Špitálské a Milínské se provede zateplení obvodového pláště objektu zateplovacím systémem s použitím minerální vaty jako tepelně izolační části, stropní konstrukce nad vstupy do objektu a stropy v 1.PP, dojde k výměně podlah stávajících lodžii, zateplení podlahy půdy, výměně střešního pláště včetně oplechování a výměně výplní vstupů a výkladců v 1.NP.

Dle sdělení Stavebního úřadu MÚ Příbram čj. MeUPB 106118/2019 ze 6.11.2019 uvedené stavební úpravy nepodléhají stavebnímu povolení, ohlášení ani jinému opatření požadovaném stavebním zákonem. Vzhledem k výše uvedenému se v souladu s ustanovením §31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nevykonává státní požární dozor a HZS není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Objekt byl postaven v době před účinností norem požární bezpečnosti řady ČSN 7308xx, není členěn do požárních úseků.

### Požární řešení objektu

Navrhovaná změna stavby je posuzována v souladu s čl. 3.1 ČSN 730834 jako změna skupiny I. Ve smyslu čl. 3.2 citované normy se jedná o změnu stavby, která splňuje uvedené požadavky. Změna užívání je posuzována k současnému stavu užívání objektu.

Stavba byla zahájena v zimním období v době extrémního nedostatku i tepelně izolačních materiálů. Pro možnost realizace bylo zhotoviteli povoleno pouze ve sklepních prostorech 1.PP použití izolantu EPS s předepsanou nehořlavou povrchovou úpravou ETICS (perlinka vtlačena do stavebního lepidla, přebroušená a natažená štukem, tj. vykazující index šíření plamene  $i_s = 0$ ).

Kolaudované využití 1.PP jsou prádelny, sušárny, mandly a místnosti sklepních kójí. Zastaralé a nefunkční vybavení prádelen a mandlů byla demontována vč. silových rozvodů elektro. Sušárny s opadanou provlhlou omítkou nejsou nájemníky používány. Celé využití 1.PP se tak smrklo na občasné použití některých sklepních kójí. Vzhledem k neexistenci obytných či pobytových místností zde nejsou vymezeny únikové cesty. Sklepní místnosti jsou od schodiště odděleny uzamykanými dveřmi. Úniková cesta schodiště z nadzemních podlaží do venkovního prostoru není dotčena.

Pro nadstandartní požární zabezpečení 1.PP budou za dveře ze schodiště do sklepů instalována autonomní kouřová čidla. Podle vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, příloha č. 4 bude zkontrolován počet přenosných hasicích přístrojů v 1.PP a případně chybějící budou doplněny (jeden PHP vodní nebo pěnový s 13A nebo práškový s 21A na každých započatých 100 m<sup>2</sup> půdorysné plochy pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m<sup>2</sup>).

Navrženými úpravami nedochází k ovlivnění únikových cest, nemění se podmínky pro provedení požárního zásahu. Navrhovaná změna nemá negativní vliv na objekt z hlediska požární bezpečnosti, míra požárního rizika je stejná jako před změnami.

Ing. Jindřich NOVÁK  
AO 0003002