

Označení lokalit je dle dokumentu "Analýza dopravy v klidu v lokalitě Příbram – Březové Hory, Závěrečná zpráva, červen 2024"

Zahájení realizace nových parkovacích prostor návrh OV BH 11/2024

č.	Lokalita	označení	celní číslo a soulad	Vlastník	Odhad počtu nových míst	Upřesnění	Návrh činností	Náročnost
1.	E (Halda)	P34	58/7, 594/4 - MPL - nesoulad	Město Příbram	20	Podél silnice, místo původního parovodu - odstranit náletové dřeviny a sloupky parovodu. Doporučené řešení parkovacích míst pro kostelík sv.Prokopa - není nutno řešit závoru	Návrh na změnu územního plánu	2
2.	B (Důl Marie a okolí)	P17 + P18	115/11 - SM - soulad,	Město Příbram	6	Majerova - u školního hřiště	vybudování PM	2
3.	B (Důl Marie a okolí)	P26	131/7 - SM - soulad,	Město Příbram	7	U hřiště 3. (za vraty) zde je možností více, 7 míst je minimum místo pouze pro zaměstnance školy nebo návštěvníky hřiště	vybudování PM	2
4.	B (Důl Marie a okolí)	P33	134/5; 134/2 - SM - soulad,	Město Příbram	10	Za restaurací Marie u garáží, několik ploch, ověřit zmenšení existující "zahrádky"	vybudování PM	2
5.	B (Důl Marie a okolí)	P22	605 - PVP - soulad	Město Příbram	3	K Dolu Marie (u Rožmitálské ulice) - pouze vyznačit	označení PM	1
6.	B (Důl Marie a okolí)	P19 + P20	134/6 - SM - soulad, 115/11 - SM - soulad, 134/8 - SM - soulad	Město Příbram	?	Důl Marie (nádvoří Msg. Korejse + Majerova) Kolik míst má Domov seniorů? Zabezpečit volné místo (kříž) před domovem seniorů i pro vjezd cisterny hasičů do garáže	Přeřešit stávající plochu, vyznačit PM	1 (2)
7.	A (škola)	P24	387 - VV - soulad	Město Příbram	8	V areálu školy nutná předělávka dvora, místo pouze pro zaměstnance školy, 6 -15 míst	vybudování PM	4
8.	A JAA - u Prokopky)	P8	604/1 - PVP - soulad	Město Příbram	4	Parkování na místě původních kontejnerů. Nic neoznačovat, zbylé kontejnery postupně odstranit/přemístit	parkovat	0
9.	A (U Prokopky)	P7	604/1 - PVP - soulad 604/4 - BM - nesoulad	Město Příbram	6	Aktuálně zákaz vjezdu, stojí tu cca 3-4 auta. Vyřešit smrky - ořezat / pokácet, neoznačovat Na povolení - škola?	Vydání povolení k parkování	1
10.	C (Rožmitálská)	P23	309/5- BM - nesoulad 309/2 - BM - nesoulad 311- BM - nesoulad	Město Příbram	9	Za zastávkou MHD	Podán návrh na změnu územního plánu	3

ÚP	Popis
BM	Plochy smíšené obytné - bydlení městské individuální
MPL	Plochy veřejných prostranství . Městské parky a lesoparky
PVP	Plochy veřejných prostranství
SM	Plochy smíšené obytné - městského jádra
VV	Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení

Značení náročnosti

0 - existující PM

1 - pouze vyznačit

2 - splnění nějaké podmínky, zpevnění plochy, vyznačit

3 - vybudování najezdů a PM nutný souhlas PČR a asi i památkářů

4 - nutné stavební úpravy

5 - dohoda se soukromým vlastníkem

Informace k P7 - P604/4 - BM - nesoulad

Zdravím a posílám vysvětlení k pozemkům za prokopkou.

V analýze se zkoumal celý prostor za objektem, tedy pozemky 604/1, 604/4, 604/6 - viz str. 5 analýzy od PUDISU + v přílohách. Aby nebylo sporu, tak jsme do tabulky doplnili soulad/nesoulad s ÚP. Je pravda, že pozemky 604/4, 604/6 jsou už v ploše BM a tudíž tam z povahy ÚP soulad není. Návrh počítá s parkovacími místy i na poz. 604/4. Z povahy těchto pozemků je ale zřejmé, že obě plochy jednoznačně plní funkci VP a tudíž by tam parkovací místa měla mít možnost být umístěna. Abychom byly důslední, tak bychom měli iniciovat buď změnu ÚP na plochu VP, anebo možná raději (jednodušší a rychlejší proces) vyhlásit tyto plochy za VP vyhláškou, tak jak je to u jiných VP ve městě, které nejsou explicitně plochou VP v ÚP. Závěr je takový, že v dokumentu to vyznívá jako nepřesnost, ale umístění park. míst to nevylučuje. Za mne je závěr viz výše - nutná změna ÚP, příp. zahrnutí do vyhlášky

S pozdravem,
Josef Tlustý