

OZNÁMENÍ O ZHORŠNÍ KVALITY VODY

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 6 písmeno a) zákona č. 274/2001Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

V oblasti:

ORP: Příbram

Číslo události: 818900454

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu extrémních srážek došlo na ÚV Hvězdička k extrémnímu zhoršení kvality přitékající surové vody (Ukazatel CHSK - Mn dnes ráno 24,32 mg/l!). Díky tomu došlo dnes ráno i k mírnému zhoršení kvality vyráběné pitné vody v ukazatelích CHSK - Mn (5,28 mg/l) a hliník (0,30 mg/l). Mírně zhoršená může být lokálně i barva vody. V ostatních parametrech by měla být kvalita vody vyhovující. Limity pro nouzové zásobování pitnou vodou u zhoršených ukazatelů překročeny nejsou.

Na ostatních úpravnách vody je kvalita vody zatím zcela vyhovující a tak se zhoršení kvality vody na ÚV Hvězdička může projevit jen v oblastech PB II a PB IX, Trhových Dušnicích, Lhotě u Příbrami, případně Hluboši a v průmyslové zóně.

V současné době probíhají technologické zásahy na ÚV Hvězdička, které by měly v průběhu dne vést k obnovení plně vyhovující kvality vyráběné vody. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Ing. Petr Vašek
Specialista – technolog vody
Mobil: +420 602 191 491
Email: pvasek@1scv.cz

Více informací obdržíte na zákaznické lince 1.SčV, a.s. tel. **840 111 322, 601 275 275**
Společnost 1.SčV, a.s. se Vám předem omlouvá za způsobené potíže a děkuje za trpělivost.