


ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE - LOKALITA Z 40

3.5.1 CELKOVÁ SITUACE 1:1000



ING.ARCH. KAREL CVRČEK KVĚTEN 2015

--- uliční čára

■ komunikace

■ zastavěná plocha

■ zpevněná plocha

■ rostlá zeleň

